



# FORTHFLOOR®

## PISOS LAMINADOS DE ALTA RESISTÊNCIA

Os pisos laminados FORTHFLOOR® são um sucesso de vendas no Brasil com milhares de m<sup>2</sup> (metros quadrados) já comercializados por centenas de revendedores sem quaisquer problemas. Porém ainda hoje, alguns lojistas estão cometendo erros básicos de instalação, dentre eles os mais comuns que merecem destaque como formas de esclarecimento são os seguintes:



Falta de climatização do piso no ambiente ou mesmo fora dele, no mínimo 24 horas antes da instalação.



Espaço de dilatação em todas as paredes e nos marcos das portas inferior a 1,5cm (equivalente a 2 placas em pé). Tolerância máxima de 20% abaixo disto.



A falta de instalação de junção em todas as portas onde o comprimento ou largura das peças somadas sejam superiores a 10 metros.



Utilização de água diretamente no piso para limpeza, ou manutenção em desacordo com o Certificado de Garantia.

**DICA IMPORTANTE:** Oriente seu cliente a evitar colocar peso em excesso sobre os pisos laminados, para não afetar o seu princípio básico que é ser flutuante.

Por isso esclarecemos que A SOLICITAÇÃO DE VISITA TÉCNICA PARA ATENDER AS SITUAÇÕES ACIMA MENCIONADAS, SERÃO PASSÍVEIS DE COBRANÇA DAS DESPESAS DE VIAGEM, pois as mesmas estão fora da cobertura de GARANTIA.

**Revendedor,** sempre utilize profissionais treinados e qualificados para INSTALAR os pisos laminados, pois sua SEGURANÇA e TRANQUILIDADE dependerão destes princípios.